

取扱説明書

**DIGITAL DISPLAY  
YC-601B**

八重洲無線株式会社

# 目 次

	頁
付 属 品 .....	1
定 格 .....	2
パネル面の説明 .....	3
背 面 の 説 明 .....	4
ご 使用 の まえ に .....	4
使 用 方 法 .....	6
回路と動作のあらまし .....	8
各 部 の 調 整 と 保 守 .....	10

このセットについて、または、ほかの当社製品についてのお問い合わせは、お近くのサービスステーション宛にお願い致します。又その部はかならずセットの番号(シャーシ背面にはてある名板および保証書に記入してあります)をあわせてお知らせください。また、お手紙をいただくときは、あなたの住所、ご氏名は忘れずお書きください。

郵便番号 114-3100

東京都大田区南馬込3丁目20番19号

八重洲無線株式会社

東京サービスステーション

電話番号 東京(03)776-7771(代表)

郵便番号 460-0100

名古屋市中区丸の内1丁目8番39号 三信ビル

八重洲無線株式会社

名古屋サービスステーション

電話番号 名古屋(052)221-6351(代表)

郵便番号 515-6100

大阪市速区下寺町3丁目4番6号 五十嵐ビル4F

八重洲無線株式会社

大阪サービスステーション

電話番号 大阪(06)643-5549

郵便番号 811-6100

福岡市博多区竹丘町2丁目5番地 灰田ビル2F

八重洲無線株式会社

福岡サービスステーション

電話番号 福岡(092)572-4717

郵便番号 962-1000

福島県須賀川市森宿字ウツロ田43

八重洲無線株式会社

須賀川サービスステーション

電話番号 02487-6-1161(代表)

郵便番号 061-0100

札幌市中央区北1条東4丁目4番地 三栄ビル

八重洲無線株式会社

札幌サービスステーション

電話番号 札幌(011)241-3728

## YAESU 101, 401 シリーズ用

● ディジタル・ディスプレイ (測定用周波数カウンタ付)

### YC-601B



デジタルディスプレイ YC-601Bは、FT-101シリーズ、FT-401シリーズのトランシーバおよびセパレートタイプのFL-101、FR-101シリーズ送受信機用のディジタル・リードアウト・カウンタです。(FR-101ではアマチュアバンドのみMHz表示が合います)

アナログダイアルのトランシーバ等(以下親機と称します)の外部VFO端子とYC-601B(以下本機と称します)の入力端子を付属のケーブルで接続。バンドスイッチを運用周波数帯に合わせことで、送受信周波数を100Hzの桁までディジタル表示にて直読できますから、より正確な周波数での送受信が可能です。

また本機には、定格にあるような周波数範囲の周波数カウンタの機能を持っていますから、各種の測定や実験にもご利用いただける多能機です。

### 付属品

本機には、つぎの付属品がついています。

1. 接続ケーブル A 1本

FT-101シリーズ、ディスプレイ表示接続用のケーブルです。

2. 接続ケーブル B 1本

FT-401シリーズおよびFR/FL-101(またはFR/FT-101)シリーズ組み合わせのディスプレイ表示接続用ケーブルです。

3. 接続ケーブル C 1本

YC-601Bのシャーシとトランシーバ(または送信機)のGND端子間を接続するケーブルで、安定な動作をさせるため必ず使用してください。

# 定 格

## 共通定格

		使 用 半 導 体
桁 数	10進 6桁 MHz, kHz小数点表示	IC SN7400N 1個
表 示 器	7セグメント LED 数字表示器	SN7404N 1個
表 示 方 式	記憶表示	SN74LS04N 1個
基 準 発 振 周 波 数	1.31072MHz	SN74LS51N 1個
使 用 周 围 温 度	0°C ~ 40°C	SN74LS90N 2個
電 源	交流 100V, 50/60Hz	F40192 2個
消 費 電 力	約 7 VA	MSM561 3個
ケース寸法	(幅)220×(高)80×(奥行)235mm	MSM5564 1個
本 体 重 量	約 2.5kg	MC10116 1個
		SN76514N 1個
		MC1416P 1個
		MSL980Y5 1個
		MSL980Y6 1個
		μPC14305 1個

## デジタル ディスプレイ部

表 示 周 波 数	1.5000MHz ~ 29.9999MHz		
入 力	8700kHz ~ 9200kHz 100mV(rms)	FET	3SK40M 1個
計 数 時 間	0.1秒		2SK19GR 2個
表 示 時 間	0.2秒		

## 周波数カウンタ部(測定器)

測定周波数範囲	100Hz ~ 35MHz			
入 力 感 度	100Hz 180mV以上			
	1kHz ~ 10MHz 30mV以上			
	35MHz 90mV以上	SILICON DIODE	V06B 4個	
耐 入 力 電 壓	直 流 100V			
	交 流 2V(rms)	TRANSISTOR	MPS3640 1個	
			2SA733 1個	
入 力 抵 抗	1MΩ 以上			
入 力 容 量	30PF以下			
計 数 時 間	0.1秒(分解能 100Hz)			
	1秒 ( → 10Hz)			
表 示 時 間	0.2秒(計数時間0.1秒の時)			
	2秒 ( → 1秒の時)	DISPLAY LED	HP5082-7760 6個	
基 準 発 振 確 度	± 20 ppm (25°Cにおいて)			
入 力 接 検	BNC UG625B/U			

# パネル面の説明



## ① POWER

電源を ON, OFF するスイッチです。ON にすると電源が入って動作します。

## ② CALIB

表示周波数を校正するときのツマミです。

## ③ 周波数表示部

7セグメント LED 表示器で周波数をデジタル表示で読みとります。デジタル表示時は、左 2 桁が MHz、次の 3 桁が kHz、6 桁目が 100Hz の桁を表示し、周波数カウンタとしては、ゲート時間 0.1S で 10MHz の桁から 100Hz まで、1S で 1MHz の桁から 10Hz までの表示になります。

## ④ HOLD

表示をホールドするスイッチで、VFO を回しても表示周波数は変化しませんから、付近の周波数の状況を探るときなどに前の周波数を記憶できます。周波数カウンタとして使用する場合にもホールドできます。

## ⑤ MODE (BAND/COUNTER)

レバーが BAND 棚（上側）で機器の送・受信周波数を表示するデジタルディスプレイとして、レバーが COUNTER 棚（下側）で周波数カウンタとして動作します。

## ⑥ INPUT

本機を周波数カウンタとして動作させるときに、測定する信号を加える端子です。入力抵抗は、1MΩ以上、最大入力信号電圧は 2V rms、耐入力電圧（信号の重複分を含む）は 100V です。


## ⑦ GATE TIME (1S, 0.1S)

周波数カウンタ（測定器）として使用する場合、ゲートタイムを切り換えるスイッチで、0.1S（レバー水平）で 10MHz の桁より 100Hz、1S（レバー上側）で 10MHz の桁（表示は 1MHz の桁より）より 10Hz までの測定範囲になります。なお、周波数ディスプレイとしてデジタル表示をする場合は、このスイッチの位置に関係なく 0.1S のゲートタイムになります。

## ⑧ BAND

周波数ディスプレイとして使用する場合、運用周波数のバンドに合わせてください。パネルの印刷は機器と一緒に波長表示になっています。なお AUX バンドでは 27.0~27.5MHz を表示します。

## 背面の説明



### ① 電源コード

交流 100V のコンセントから電源をとります。


### ② GND

シャーシをアースする端子です。付属のケーブル C を使用して、必ず親機の GND 端子間と接続してください。

### ③ VFO (J<sub>1</sub>~J<sub>3</sub>)

付属ケーブルを用いて親機との接続に使用します。

親機との組み合わせについては 6 頁を参照してください。



第1図 付属ケーブル接続図

## ご使用のまえに

### 電源について

本機は、交流 100V, 50/60Hz で使用するよう設計しておりますので、電源電圧は±10%の90V~110V の間で使用してください。電源電圧が90V以下に低下すると、動作が不安定になることがあります。また電圧が高い場合にはセットの故障原因になりますのでご注意ください。

### 設置場所について

YC-601B は、周囲温度が 0°C~40°C までの場所でご使用ください。この範囲外の温度の場所でも動作はしますが、表示周波数に誤差を生じることがあります。

上記の温度範囲内であっても直射日光の当るような場所は避けてください。また FT-401D/S のように、冷却ファンのないセットの上に本機を乗せて使用すると、特にファイナル部分近くの上部は、かなり温度が上昇しますのでご注意ください。

ご使用になっているアンテナのVSWRが高い場合には高周波がまわり込んでミスカウントをする原因になりますのでアンテナのマッチングには十分ご注意ください。

### バンドスイッチの操作

YC-601B のバンドスイッチは親機の使用周波数帯に合わせてください。バンドスイッチのパネル表示は親機

と同じように波長表示になっていますので、たとえば7MHz帯で使用するときは“40”的位置にセットします。また28.5MHz帯では10mBの位置にセットします。FR-101を親機にする場合には、アマチュアバンドは問題ありませんが、放送バンドなどでは、いずれかのバンドで100kHzの桁のみを読みとってください。

## 周波数の読み方

### デジタルディスプレイの場合

周波数は表示部の周波数を、そのまま読み取ってください。左から2桁がMHz、5桁目までがkHzでそれぞれ小数点が表示され、最後の100Hzの桁まで周波数が表示されます。

なお、VFO入力が加わらない場合には、10MHz、1MHzの桁は、VFO信号を加算する前のプリセット周波数のみが表示されます。( )

### 周波数カウンタの場合

最小読み取り周波数が100Hzの場合(計測時間0.1秒)はデジタルディスプレイの場合と同じですが、計測時間を1秒にして10Hzの桁まで読み取る場合は、小数点の位置が1桁ずれて、左の桁がMHzになります。この時、測定周波数が14MHzなどであっても4MHzだけ表示し、オーバーフロー表示はありませんから、未知の周波数の場合には、計測時間を0.1秒にして最上位の確認をしてください。

## ディスプレイ表示の較正

親機の運用周波数をkHz以下まで正確に表示するにはバンド、モード毎に較正する必要があります。

まず使用する周波数帯にバンドスイッチを合わせます。  
SSBの場合

親機になるセットの受信周波数をマーク信号で較正します。マーク信号は親機によって25kHzから100kHzごとに受信できますから任意の較正点でゼロビートをとつてください。(ダイアルの較正は、それぞれ親機の取扱説明書によってください)

つぎにYC-601Bの表示周波数を、親機のダイアル較正点の周波数になるよう本機のCALIB フラミで合わせます。これでそのバンド全域で100Hz以内の精度で正確な受信周波数を表示できます。

なお、USBと LSBでは親機の回路構成上3kHzのずれが生じますので同一バンド内でもモード(ここではUSBとLSB)を変えた場合には再較正の必要があります。

### CWの場合


周波数較正の手順は、SSBと同じですが、CWの送信用キャリアの周波数は3179.3kHzで、受信用のキャリア周波数3178.5kHzよりも800Hzだけ高くなっています。そこでCWモードでの較正には、ゼロビート法による較正点よりも800Hzだけ高い周波数を表示する点にCALIB フラミで較正してください。

### AMの場合


AMのときはSSBやCWと異なり、マーク信号とのビート音が聞けないので、Sメーターの振れにより帯域幅の中心に合わせ、本機の表示を較正します。

## 周波数カウンタ使用上の注意

- 被測定信号の最大入力電圧は2V rms、その点の最大電圧は100Vです。これは直流電圧のかかっている場所の信号を測定する場合、信号分を含めた最大電圧ですから、過電圧を加えないよう注意してください。
- 被測定信号の入力波形に注意してください。振幅変調された信号や、通信回路の出力波形などレベル変化や波形重があると、周波数表示が不安定になったり、誤測定のもとになります。S/N比が悪い信号もミスカウントの原因になります。(第2図、第3図)



第2図



第3図

# 使用方法

YC-601B は周波数ディスプレイと周波数カウンタの両方の用途に使用でき、周波数ディスプレイとして使用する場合、視機と外部 VFO によって代表的な 4 種の使い方がありますのでお手元のセットに合わせてご使用下さい。

## 1. 周波数ディスプレイとして使用する場合

### 接続方法

#### (1) FT-101シリーズ単体のみと本機の接続（第4図）

FT-101のEXT. VFO端子と YC-601B の VFO 入力端子（VFOジャック J<sub>3</sub>）を付属のケーブル A で GND 端子間を付属のケーブル C で接続します。

#### (2) FT-401シリーズ単体のみと YC-601B の接続（第5図）

FT-401のVFO端子と YC-601B の VFOジャック J<sub>3</sub> を付属のケーブル B で、GND端子間を付属のケーブル C で接続します。

#### (3) FT-101シリーズと外部VFO, FV-101(B)と組み合わせるたすきがけ運用と YC-601B の接続。（第6図）

FT-101とFV-101を接続しているケーブルをFT-101側ではなし、YC-601BのVFOジャック J<sub>3</sub> に接続します。さらには、YC-601B付属ケーブル A でFT-101のEXT. VFO端子とYC-601BのVFOジャック J<sub>3</sub>、GND端子間を付属のケーブル C で接続します。

#### (4) FT-401, FV-401と YC-601Bとの接続（第7図）

FT-401とFV-401のPOWER端子に接続されているケーブルはそのままとし、VFO端子間のケーブルをFT-401のVFO端子側ではなし、YC-601BのVFOジャック J<sub>3</sub> に移します。次にYC-601Bの付属ケーブル B でFT-401のVFO端子とYC-601BのVFOジャック J<sub>3</sub>、GND端子間を付属のケーブル C で接続します。


### その他の接続方法

FT-101, FT-401との接続方法のほかに FR-101 と FL-101 及び FR-101 と FT-101 を組み合わせた場合にも接続できます。この場合 YC-601B を FR-101 と FL-101 の VFO 接続の中間に接続しますと受信感度等が低下することがありますので（VFO出力電圧のレベルを接続用


同軸ケーブルの静電容量等で調整してあります。）FR-101 を若干改造していただきまして YC-601B と接続します。

なお FR-101 受信機単体で受信のみを目的とする場合の接続、FR/FL-101ライン及びFR/FT-101ラインのトランシーバ接続に YC-601B を組み合わせる場合には、(2) の方法で接続しますと FL-101 の VFO 使用時の動作となりますので第9図の方法で FR-101 を改造していただき、送受信周波数の異なるたすきがけ運用など高度な操作にも動作している VFO によるそれぞれの送受信周波数を表示させることができます。


この場合の接続方法は第8図を参照してください。




第4図




第5図




第6図



第7図



第8図




第9図 FR-101の改造

## 2. 周波数カウンタとして使用する場合


背面に各種ケーブルが接続されている MODEスイッチをカウンタ側にすれば周波数カウンタとして使用出来ます。

付属の測定用ケーブルを入力端子に接続して測定してください。

14.23512 MHzの周波数を測定する場合、はじめ0.1秒

のゲートタイムで測定すると  と表示され0.1秒ゲート

次に GATE TIME スイッチを1秒にして測定すると

 と表示され0.1秒ゲート

では100Hzまで、1秒ゲートでは10Hzまで測定することができます。なお、最低表示桁以下は切り捨てになります。

## 回路と動作のあらまし

### デジタル表示回路の概要

デジタル表示回路には集積度の高い、C、MOS、LSIをはじめTTL、二重平衡型ICなどを効率的に組み合わせてコンパクトにまとめています。

表示方式には7セグメントLED表示器による6桁表示で送受信周波数を100Hzの桁までデジタル表示しています。実際にはその1つ下の桁つまり10Hzの桁も計数しているため、デジタル表示個体の1カウント誤差によるチラフキを防止し100Hzの桁までを安定に表示します。

また、周波数カウンタとして使用した場合、最小桁の表示が10Hzまで1Hzの桁も計数していますので同様に1カウント誤差はありません。

100kHz以下の4桁にはダイナミックドライブ方式を採用して部品の節約による消費電力と故障の低減をかかっています。

このカウンタは各周波数帯に応じて、MHzの桁を160メータバンドから10メータC、Dまでをダイオードマトリックス、Q<sub>125</sub>、Q<sub>126</sub>、MSL980Y5、Y6とバンドスイッチの操作により切り換え表示します。

100kHz以下の桁はVFOの発振周波数を妨害の少ない適当な周波数に変換して計数しますが、0.000kHzから始まるバンド(40メータバンド7.0MHz～7.5MHzなど)では13.0MHzから13.5MHzに、500kHzから始まるバンド(80メータバンド3.5MHz～4.0MHzなど)では13.5MHz～14.0MHzに変換してカウント、受信周波数を表示するようになっております。

### カウンタ回路の動作

現機のVFOの発振周波数9.2MHz～8.7MHzをカウントにて計数します。例えば3.5MHzを受信する場合のVFO発振周波数は9.2MHz、4.0MHzでは8.7MHzとなるように、受信周波数が高くなるにつながって低くなる方向に変化しますのでVFOを直接カウントできません。

それで妨害の少ない周波数帯をえらび、周波数変化の方向を変換したのちカウントしています。

本機では変換後の周波数を13.0000MHz～13.500MHz、13.500MHz～14.000MHzの2バンドにとり、100kHz台の0～500kHz、および500kHz～0をカウントし受信周波数を表示しています。

VFOよりの入力(9.2MHz～8.7MHz)はJ<sub>1</sub>、J<sub>2</sub>およびJ<sub>3</sub>のいずれかよりカウンタユニットのQ<sub>108</sub>、3SK40Mに加えられ増幅。バンドバスフィルタを通ってQ<sub>109</sub>、2SK19GRでインピーダンス変換の後、二重平衡型IC、Q<sub>110</sub>、SN76514Nに加えられます。ローカル発振はQ<sub>106</sub>、Q<sub>107</sub>、2SC945によりそれぞれ21.7MHz、22.2MHzの水晶を発振します。

ローカル発振の選択はQ<sub>106</sub>、2SC945が22.2MHz用、Q<sub>106</sub>、2SA733が21.7MHz用の発振回路に電圧を加えて行ないます。

ローカル発振周波数は、ローカル発振周波数のわずかな偏差などを補正するために水晶発振子とアース間にバリコンが入っており、パネル面CALIBツマミにて土約3kHz調整することができます。

Q<sub>110</sub>の出力はT<sub>103</sub>、T<sub>104</sub>のバンドバス回路を通り、Q<sub>111</sub>、2SC7850で増幅、Q<sub>112</sub>、2SC7850で波形整形のうえゲート、Q<sub>113</sub>、SN74LS511N(f)、pin⑤に入ります。Q<sub>113</sub>(f)のpin④は周波数ディスプレイの場合、S<sub>201</sub>の操作によって“H”レベルとなっており信号はQ<sub>114</sub>(f)、Q<sub>114b</sub>を通過してカウンタゲートQ<sub>115</sub>(a)に入ります。

カウンタゲートでは、基準パルスによって一定時間ゲートを開き、この間に通過したパルスをカウント、表示するもので、ゲート時間は、基準ゲートパルス発生回路Q<sub>115</sub>、MSM5564で作ります。

Q<sub>113</sub>のピン①、②では、水晶発振子X<sub>103</sub>、1.31072MHzを発振、さらにバイナリカウンタの18番目出力(ピン13)の5Hz(T=0.2Sec, Gate Time=0.1Sec)の矩形波を取り出し、一部をQ<sub>118</sub>(b)のピン⑩へ、一部をQ<sub>114</sub>、SN74LS90Nで1/10に分周して0.5Hz(T=2Sec, Gate Time=1Sec)を得てQ<sub>118(e)</sub>のピン⑧に加えます。いまここでゲート時間切換スイッチを0.1S側に倒すとQ<sub>118(d)</sub>によって0.1Secのゲートパルスが選択されてQ<sub>118(a)</sub>を通ってカウンタゲートQ<sub>117(a)</sub>のピン②に加えられ、同時に表示器の上位より2桁目のデジタルポイントが選択されます。

ゲート時間0.1Secの間に通過したパルスはQ<sub>120</sub>、SN74LS90Nでカウント(10Hzの桁)、10Hzのパルスの10個目に1つのパルスがピン⑨に出てきます。(10Hzごと)、このパルスはQ<sub>120</sub>、MSM5501のピン③に入ります。

Q<sub>120</sub>は、10進4桁のカウンタ、ラッチとダイナミック点灯用発振器を内蔵し、100Hz、1kHz、10kHz、100kHzの各桁をカウント、LEDドライバQ<sub>121</sub>、MSM561にBCD信号で加えるとともに、ダイナミック点灯用発振器のタイミング信号によって、ゲーリントトランジスタアレーのQ<sub>122</sub>、MC1416Pに加え、各桁を順次ダイナミック点灯します。MHz、10MHzの桁は、前に述べたようにダイオードマトリックスのQ<sub>123</sub>、MSL980Y5、Q<sub>126</sub>、MSL980Y6でプログラムしたバンドごとのコードをUP/DOWN COUNTER Q<sub>123</sub>、Q<sub>124</sub>、F40192で処理、LEDドライバQ<sub>122</sub>、Q<sub>126</sub>、MSM561を通して表示します。

本機を周波数カウンタとして使用する場合、Q<sub>118(f)</sub>のピン④が“L”レベルとなり、Q<sub>118(a)</sub>で反転、Q<sub>118(e)</sub>のピン③が“H”レベルとなります。つまりQ<sub>118</sub>の(e)、(f)のゲートがS<sub>301</sub>の操作によって“ON”になったり、“OFF”になったりして、VFO信号と周波数カウンタの入力信号を選択するのです。タイムゲートの切り換えも同様にQ<sub>118(e)</sub>の(d)で0.1秒、1秒の選択を行ない、パネル面のモードスイッチを周波数ディスプレイにすれば0.1秒となりスイッチでは切り換えられません。周波数カウンタとして使用している場合のみ切り換え可能です。(0.1秒と1秒の切り換え)

HOLDスイッチはセットパルスを止めて表示をホールドさせるスイッチです。

Q<sub>117</sub>ピン②の基準ゲート信号の一部を受けるQ<sub>118</sub>、SN74LS04N、Q<sub>119</sub>、SN7404N、Q<sub>120</sub>、SN7400Nで構成する回路は、リセット信号、セット信号を作り、カウント表示をつぎのカウント終了直後(約5μS)まで保持して

チラツキを防ぎ、セットパルスによってあらな表示をするとともに、リセットパルスによって、つぎのカウントができるように、カウンタを0にもどします。

ダイアル表示の校正はX<sub>101</sub>、100に直列に入っているパリコンVC<sub>101</sub>によってパネル面からできます。

周波数カウンタとして、INPUT端子、J<sub>4</sub>に加えた被測定信号は、Q<sub>101</sub>、2SK19GRに入ります。Q<sub>101</sub>はソースフォロアで入力抵抗を高くなり、またD<sub>101</sub>、D<sub>106</sub>、1S1555は過大入力をクリップするダイオードです。

Q<sub>101</sub>のソース出力は、高速度差動増幅IC Q<sub>102</sub>、MC10116に加えて、安定な広帯域増幅とシミュット回路による波形整形が行なわれます。Q<sub>102</sub> MPS3640は、Q<sub>102</sub>とカウンタ回路のTTL ICとの動作レベルに合わせるインターフェース回路、またTC<sub>101</sub>は波形整形したパルスの幅を調整するものです。

## 電源部

電源トランジスタの二次側9Vの端子からD<sub>1</sub>～D<sub>4</sub>でブリッジ整流し+9.5Vの直流電圧を得ています。

さらに三端子型レギュレータQ<sub>128</sub>、μPC14305で+5Vに安定化し、カウンタ部すべての半導体の電源として供給します。+9.5VはQ<sub>110</sub>二重平衡型IC、SN76514Nの電源として供給しています。

# 各部の調整と保守

お手許のセットは出荷する前に完全に調整し、厳重な検査をしてありますのでそのまま完全に動作いたします。回路構成の大半は各種ICをはじめ半導体素子になっており、それにより回路動作が不安定になることはほとんどありませんがコイルの同調点等が長い間ご使用いただいている間に調整した状態が変わることがあります。長期間の使用に対しても同調に大きなズレを生じることはほとんどないので調整時においてはコアを1回転以上まわす必要はありませんので再調整には十分注意してください。

## (1) VFOバンドパスコイル ( $T_{101}$ , $T_{102}$ )


VFOの発振周波数は9.2MHz~8.7MHzで、この範囲で均一な出力が得られるように  $T_{101}$ ,  $T_{102}$  によるバンドパス同調回路があります。

VTVMのRFプローブを  $TP_{103}$ ,  $Q_{110}$  のピン⑪とアース間に接続します。表示周波数の100kHz以下のが  $000.0\sim500.0$  (3.5MHz帯等は  $500.0\sim000.0$ ) まで機械の同調ダイアルをまわし、そのときの電圧変化が第10回のようになれば正常ですがバンドパス特性が崩れているときには  $T_{101}$ ,  $T_{102}$  のコアを調整してください。

また視機によっても出力電圧に差がありますが約60mV (RMS)以上ぐらいが標準ですがバンドパス特注に注意して下さい。

## (2) ミクサー出力コイルの調整 ( $T_{103}$ , $T_{104}$ )

VTVMのRFプローブを  $TP_{102}(Q_{111})$  のベースとアース間に接続します。VFO入力を加えて表示周波数を下4桁250.0kHz(又は750.0kHz)とし、 $T_{103}$ ,  $T_{104}$  のコアを回して第11回のように調整します。このときの電圧は80mV位になります。



(3) 周波数カウンタ・プリアンプの調整(VR<sub>101</sub>, TC<sub>101</sub>)


- モードスイッチを COUNTER 側にセットし, TP<sub>103</sub> (Q<sub>103</sub> のコレクタ) とアース間にオシロスコープを接続し, 測定用ケーブルははずしておきます。
- VR<sub>101</sub>を時計方向に回し切り, オシロスコープの輝線を上側にセットします。 (オシロスコープのV. POSITIONで)
- VR<sub>101</sub>を反時計方向にもどし, 輝線が下がりはじめる点にVR<sub>101</sub>を調整します。(第12図)
- INPUT端子に, 標準信号発生器より35MHz, 60mV rmsの信号を加え, TC<sub>101</sub>を左右にまわして表示が不安定になる2点間の中央部の安定動作の位置に合わせます。

## 保守について


長期間にわたってご使用いただいている間には LED 表示器, 半導体素子などが不良になることがあります。

セットが正常に動作しない場合, 故障と判断するまえにもう一度電源電圧が正常かどうかなど使用条件に不具合な点がないかどうかお調べください。


故障と思われる場合には, お求めになった販売店または当社営業部サービス課にご相談ください。特に回路の構成が特殊な部品でまとめており, テスター等で回路をチェックすると正常な部品も不良となることがありますので故障の場合は内部をいじらないで各サービスステーションあてにお送りください。




第10図



第12図



第11図

YC-601B  
CIRCUIT DIAGRAM

